

# РОСЭКСПЕРТИЗА

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО - ЭКСПЕРТИЗА»  
600009, Владимирская область, город Владимир, ул. Суздальская, 11, офис 25  
тел. +7 (4922) 52-27-49, ИНН 3328497741 КПП 332801001  
[www.rosexpertiza.pro](http://www.rosexpertiza.pro), [mail@rosexpertiza.pro](mailto:mail@rosexpertiza.pro), [orel@rosexpertiza.pro](mailto:orel@rosexpertiza.pro)

07.05.2019 № 11-19  
На № ОАО от 06.05.2019

Заместителю генерального директора

ОАО «Монострой»

Ванюшину А.Ю.

ул. Б. Нижегородская, 88,  
г. Владимир, 600000

Настоящим сообщаем, что по объекту: «Многоквартирный жилой дом 12-14 этажей с встроенно-пристроенными помещениями № 20 по ГП в квартале №7 мкр. Юрьевец», в проектной документации и положительном заключении экспертизы от 31 мая 2018 № 33-2-1-2-2018 были допущены технические ошибки в части, касающейся технико-экономических показателей.

Так следует считать:

- площадь квартир (включая площадь лоджий с пониженным коэффициентом 0,5) - 17 946,13 м<sup>2</sup>;
- количество офисов - 2;
- площадь офисов - 291,95 м<sup>2</sup>,
- из них:
- офис 1 - 146,88 м<sup>2</sup>;
- офис 2 - 145,07 м<sup>2</sup>.

Принимая во внимание, что изменение вышеуказанных показателей не затрагивает решений по обеспечению безопасности и надежности здания, проведение повторной экспертизы не требуется.

Генеральный директор



О.В. Кондратьев